

Systemempfehlung Plasticoate **Reparatur und Beschichtung**

Reparatur und Beschichtung

von glatten oder mineralisierten Dachbahnen, leicht verwittert

1. Gesamte Fläche gründlich reinigen.
2. Verstärkung aller Schwachstellen an Dachdurchbrüchen usw. mit Plastic Cement und Poly Star Gewebepapieren.
3. Beschichtung der gesamten Dachfläche mit Plasticoate Roof Coating
1,2 kg/m²

oder

Plasticoate Roof Coating PC 1,5 kg/m².

entweder

4. sofort den noch feuchten Dachbelag mit Schiefersplitt abstreuen

oder

nach einer Wartezeit von 6 Monaten mit Plasticoate Aluminium Roof Coating beschichten.