

## **Systemempfehlung Plasticoate** **Reparatur, Grundierung, Beschichtung**

---

### **Reparatur, Grundierung, Beschichtung**

Von glatten oder mineralisierten Dachbahnen mit ausgetrockneter, verwitterter Oberfläche, erste Anzeichen von Krokodilhautmuster mit oberflächlichen Haarrissen.

1. Dachfläche gründlich reinigen.
2. Reparatur und Verstärkung aller Schwachstellen mit Plasticoate Plastic Cement und Verstärkungsbahnen.
3. Je nach Austrocknungsgrad der Oberfläche Plasticoate Primer auftragen 0,7 – 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

**Wichtig:** Bei ersten Anzeichen von Krokodilhaut soviel Primer auftragen, daß die Vertiefungen ausgefüllt werden und eine ebene Oberfläche entsteht.

4. Nachdem der Primer ausgetrocknet ist (je nach Temperatur 3 – 10 Tage), Beschichtung des Daches mit Plasticoate Roof Coating 1,2 kg/m<sup>2</sup>

oder

Plasticoate Roof Coating PC 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Zur Verstärkung kann in die frische Beschichtungsmasse eine Polystar- Gewebe-Bahn eingearbeitet werden. Diese ist voll deckend mit dem o.g. Material zu überarbeiten. Der Materialverbrauch erhöht sich um 0,5-1 kg/m<sup>2</sup>.

5. Entweder sofort den noch feuchten Belag mit Schiefersplitt abstreuen 2 – 3 kg/m<sup>2</sup>

oder

nach einer Wartezeit von 6 Monaten mit Plasticoate Aluminium Roof Coating beschichten 0,15 kg/m<sup>2</sup>.